スターダスト
Stardustクイックセットアップガイド

※ 本書は取扱説明書にかわるものではありません。必ず正式な取扱説明書をご覧ください。

1 各部の名称



2 呼吸努力センサ／エアフローセンサの装着

呼吸努力センサの装着

呼吸努力センサをスターダストポーチに通し、
呼吸ベルトで胸部と腹部の間に巻き付けます。
ポーチのひもは首にかけます。



エアフローセンサの装着

① エアフローセンサを鼻の下に装着します。
※フロー入出部の反った方を上にして装着します。



② チューブを両耳にかけます。



③ ストッパーを顎の下で固定します。
センサがはずれないようにテープで固定します。



3 オキシメータセンサの装着

オキシメータセンサを利き手と逆側の人差し指に取り付けます。
指の絵が書いてある方を爪側にしてテープで固定します。
余分なケーブルはテープで固定します。





4 記録の開始～終了

記録開始

1. 全てのセンサが正しく装着されていること、新しいバッテリが入っていることを確認してください。
2. 電源スイッチをON位置までスライドし、しばらく安静にしてください。
3. 緑色のランプが定期的に点滅し始めると測定が開始されます。横になっておやすみください。

黄褐色のランプが周期的に点滅する場合は各センサの装着不良が考えられます。右記表を参照し、センサの取り付けを確認してください。

点滅回数	装着不良箇所
●●	オキシメータセンサ
●●●	エアフローセンサ
●●●●	呼吸努力センサ



記録中

本体前面のイベントボタンは、以下のような時に1回押してください。
［例］ 寝る時／途中で起きた時（トイレなど）／朝起きた時



記録終了

1. 電源スイッチをOFF位置までスライドしてください。
2. センサ類を全てはずし、ポーチにしまいます。

※検査終了するまで電源をOFFにしないでください。

製造販売業者
フィリップス・レスピロニクス合同会社
〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1
本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号 フィリップスビル
マーケティング部 03-3740-3245
www.philips.co.jp/respironics/
© 2012 Philips Respironics GK 121115 R1-PDF
販売名：スターダスト 医療機器承認番号：21300BZY00103000 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器